




PROVINCIA DI VENEZIA

*Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico*

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LA SP61 "SAN STINO DI LIVENZA – E LA SP79 "TORRE DI MOSTO TRE PONTI" NEL TRATTO DENOMINATO VIA DEI PIOPPI IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE



VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010

L'anno 2012, il giorno 19 del mese di aprile,

Premesso che:

- lungo la SP61 "San Stino di Livenza – Amone Veneto", nel tratto denominato via Pordenone in Comune di San Stino di Livenza, sono situati lungo la carreggiata due filari di pioppi bianchi per un numero di circa 250 piante;
- detti alberi all'inizio della primavera producono delle "efflorescenze" (pappi), che sono la fruttificazione della pianta del pioppo con lo scopo di trasportare i semi a grande distanza dalla pianta madre, sfruttando la forza del vento;
- in data 15.04.2012 il Comandante della Polizia Locale di San Stino di Livenza ha trasmesso alla provincia di Venezia per opportuna conoscenza il verbale di sopralluogo e constatazione a seguito richiesta intervento di numerosi cittadini residenti lungo la SP 61 "San Stino di Livenza – Amone Veneto" nel tratto denominato via Pordenone e le strade comunali Via D.C. Facci, Via Pavese, Via Zanotti in località Corbolone;
- nel predetto verbale si rileva che i pioppi lungo la SP61 via Pordenone avevano prodotto rilevanti quantità di efflorescenza, depositata con effetto nevicata su aree pubbliche e private, quali terreni e cortili della abitazioni circostanti, creando disagi alla popolazione residente;
- in data 16.04.2012 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo con l'Assessore alla Viabilità della Provincia di Venezia alla presenza dei cittadini residenti ed interessati dal fenomeno al fine di constatare la situazione venutasi a creare;

Rilevato che:

- nelle alberature in questione sono presenti in chioma rami secchi da sottoesposizione e che tali rami secchi cadendo potrebbero essere pericolosi per il traffico veicolare;
- tra detti alberi possono altresì essere presenti alcune piante con problemi fitoiatrici, derivanti da carie, che possono creare instabilità alla pianta con pericolo alla circolazione;

Vista la nota del 17.04.2012 prot. 34665 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in

Segreteria del Dirigente

Dirigente: ing. Alessandra Grosso T. 041.2501054 F. 041.2501141 alessandra.grosso@provincia.venezia.it

Ufficio: ☒ Centro Servizi, Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia Mestre ☎ 041 2501054 – fax 041 2501141

www.provincia.venezia.it - e-mail: viabilita@provincia.venezia.it

Codice Fiscale 80008840276



PROVINCIA DI VENEZIA

esito ad apposito sopralluogo, ha segnalato la pericolosità della situazione rilevata, ovvero della presenza delle efflorescenze prodotte dai pioppi, in quanto l'accumulo delle stesse rappresenta un potenziale pericolo d'incendio in caso d'innesco, offerto anche dalle marmitte catalitiche delle autovetture le cui temperature sono ampiamente sufficienti a innescare le efflorescenze;

Dato atto che con la succitata nota il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha richiesto un intervento di rapida rimozione delle efflorescenze anche in considerazione del fatto che nella zona sono insediate serre per attività vivaistiche;

Considerato altresì che:

- lungo la SP79 "*Torre Di Mosto Tre Ponti*", nel tratto denominato Via Dei Pioppi in Comune di San Stino di Livenza, la carreggiata stradale è affiancata da due filari di alberi con dominanza di pioppi cipressini (*Populus nigra italica*), e con presenza anche di pioppi neri (*Populus nigra*) e pioppi bianchi (*Populus alba*) con altezze in genere oltre i 20 metri e con diametri superiori ai 50 cm;
- lungò il filare sono presenti tuttavia una decina di piante morte (decisamente pericolose e da abbattere con urgenza) ed altre con sintomatologie evidenzianti sofferenza o problemi fitoiatrici (seccume diffuso, scarsa vigoria, ecc.), oltre che presentare in chioma rami secchi da sottosposizione potenzialmente pericolosi.
- ai fini della sicurezza della strada si ritiene necessario eseguire da subito l'abbattimento delle piante morte presenti ed eseguire l'analisi fitostatica di dettaglio delle altre;

La sottoscritta ing. Alessandra Grosso, preso atto della sopracitata segnalazione di pericolo del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Venezia e delle condizioni di pericolo alla circolazione causate dallo stato delle alberature poste lungo la SP61 via Pordenone e vista la situazione di pericolo rilevata lungo la SP79, via dei Pioppi, ritiene di **procedere nell'esecuzione di un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo la SP61 "*San Stino di Livenza – Annone Veneto*", nel tratto denominato via Pordenone, e lungo la SP79 "*Torre di Mosto - Tre Ponti*", nel tratto denominato via dei Pioppi, in comune di San Stino di Livenza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.**

La sottoscritta ing. Alessandra Grosso:

Considerato, altresì, che l'intervento da realizzare consiste:

1. nella pulizia della piattaforma stradale nel tratto di S.P.61 che va dall'intersezione di Via Pordenone e Via Annone Veneto alla rotatoria tra via Loncon e via Morer delle Anime e via Pordenone (rotatoria compresa);
2. nell'abbattimento e nella potatura con rimozione dei rami secchi dei pioppi posti lungo il tratto di strada sopraindicato;
3. nell'abbattimento delle alberature poste lungo a SP79 nel tratto denominato via dei Pioppi fino all'intersezione con la SP59;
4. nel supporto tecnico durante la fase di potatura di un professionista agronomo esperto, in grado di individuare ulteriori condizioni critiche su cui intervenire attraverso un'analisi fitostatica degli esemplari

presenti, secondo la metodologia VTA (visual tree assesement), anche attraverso con l'ausilio di strumentazione;

Dato atto che salvo successive modifiche ed integrazioni di stima in via approssimativa il costo complessivo preliminare dell'intervento oggetto del presente verbale è pari a Euro 53.145,00 Iva 21% esclusa;

DISPONE

- 1) l'immediata esecuzione delle opere e dei servizi per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo la SP61 "San Stino di Livenza – Annone Veneto" nel tratto denominato via Pordenone e lungo la SP79 "Torre di Mosto - Tre Ponti" nel tratto denominato via dei Pioppi in comune di San Stino di Livenza, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, come descritte in premessa, ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 175 del D.P.R. 207/2010;
- 2) ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori e servizi sopradescritti individuando:
 - l'impresa F.Ili Demo Costruzioni S.r.l., con sede a Summaga di Portogruaro (VE) in via Casai del Tau civ. 54, quale operatore economico per la pulizia della piattaforma stradale nel tratto di S.P.61 che va dall'intersezione di Via Pordenone e Via Annone Veneto alla rotatoria tra via Loncon e via Morer delle Anime e via Pordenone (rotatoria compresa);
 - la ditta Agrotecnica, con sede in Via Frassinelli 76 – 30030 Maerne di Martellago, quale operatore economico per gli interventi di abbattimento e potatura dei pioppi sulla SP61 e SP79;
 - il dott. agronomo Corrazzin Giovanni Claudio, con studio in Via Europa 44/2 – 31052 Maserada sul Piave, quale professionista per lo svolgimento di un'attività di supporto tecnico durante le operazioni di potatura, attraverso una analisi fitostatica degli esemplari presenti secondo la metodologia VTA (visual tree assesement) ed ove necessario anche con l'ausilio di strumentazione;
- 3) di stabilire in Euro 53.145,00, IVA esclusa, la somma presunta necessaria per la realizzazione dell'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo la SP61 "San Stino di Livenza – Annone Veneto" nel tratto denominato via Pordenone e lungo la SP79 "Torre di Mosto - Tre Ponti" nel tratto denominato via dei Pioppi in comune di San Stino di Livenza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Il presente verbale sarà soggetto ad approvazione per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

San Stino di Livenza, li 19.04.2012

Il Dirigente del servizio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema viabilistico
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Grosso

